

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ЧХТТ»

_____ Е.В. Первухина

«___» _____ 2023 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГБПОУ «ЧХТТ» г.о. Чапаевск**

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование (вид) объекта:** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский химико-технологический техникум» (ГБПОУ «ЧХТТ»)

1.2. **Адрес объекта:** Российская Федерация, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 47

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6151,7 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8681 кв.м

1.4. **Год постройки здания:** 1929, последнего капитального ремонта 2022-2023 г.

1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2023 - 2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский химико-технологический техникум»

1.7. **Юридический адрес организации (учреждения):** Российская Федерация, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 47

1.8. **Основание для пользования объектом :** оперативное управление

1.9. **Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная

1.10. **Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** региональная

1.11. **Вышестоящая организация (наименование):** министерство образования и науки Самарской области

1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 443099 г. Самара ул. Алексея Толстого, 38/16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 **Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):** образование

2.2 **Виды оказываемых услуг:** образовательная деятельность

2.3 **Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) :** на объекте, дистанционно

2.4 **Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):** все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): с нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): пропускная способность 740 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- до остановки № 1 ул.Железнодорожная,остановка «Общежитие»(фото № 1)-маршрутное такси №17
- до остановки № 2 ул.Железнодорожная,остановка «Железнодорожный вокзал» (фото № 2)-маршрутное такси № 2,6,8,10,16
- до остановки №3 ул.Ленина (фото № 3)-маршрутное такси №1
- до остановки № 4 ул.Медицинская,остановка«Детская поликлиника»(маршрутное такси №2,6,8,10,16

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта- 200-300 м

3.2.2 время движения (пешком)- 5 -10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- присутствуют выделенные от проезжей части пешеходные пути

3.2.4 перекрестки (*нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*)- переход через проезжую часть улицы Железнодорожной,Ленина осуществляется через регулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (более 1,5 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ Б |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(С,Г,У) ВНД(К,О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(К,О,У) ВНД(С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(С,Г,У) ВНД(К,О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(К,О,У,С,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан ДЧ-И на объекте, ДУ- дистанционно (всех групп).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется:

- обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с паталогией опорно-двигательного аппарата требуется:

- установка кнопки вызова персонала
- установка нормативных поручней вдоль стен внутри объекта

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха требуется:

- выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется:

- установить бортики на путях движения
- выделить кабинеты, максимально приближенные ко вновь организованному входу, с обустройством всех функциональных помещений

Для обеспечения доступности для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе требуется

- организовать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения и на прилегающей территории

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается в реконструкции пешеходной зоны к объекту |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| | | |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - по мере выделения денежных средств в 2023-2025 г.
(указывается наименование документа - госпрограммы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » апреля 2023г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « » апреля 2023 г.
3. Решения Комиссии _____ от « » апреля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ЧХТТ»

_____ **Е.В.Первухина**

« _____ » апреля 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ГБПОУ «ЧХТТ»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский химико-технологический техникум»(ГБПОУ «ЧХТТ»)
- 1.2. **Адрес объекта:** Российская Федерация, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 47
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6151,7 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8681 кв.м
- 1.4. **Год постройки здания:** 1929, последнего капитального ремонта 2022-2023 г.
- 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2023-2025 г.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский химико-технологический техникум»
- 2.2. **Юридический адрес организации (учреждения):** Российская Федерация, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 47
- 2.3. **Основание для пользования объектом :** оперативное управление
- 2.4. **Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная
- 2.5. **Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** региональная
- 2.6. **Вышестоящая организация (наименование):** министерство образования и науки Самарской области
- 2.7. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 443099 г. Самара ул. Алексея Толстого 38/16

3. Характеристика деятельности организации на объекте

- 3.1 **Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):** образование
- 3.2 **Виды оказываемых услуг:** образовательная деятельность
- 3.3 **Форма оказания услуг(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) :** на объекте, дистанционно

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): с нарушениями слуха

3.6 Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): пропускная способность 740 человек

3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

4. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения(МГП)

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- до остановки № 1 ул.Железнодорожная,остановка «Общежитие»(фото № 1)-маршрутное такси №17
- до остановки № 2 ул.Железнодорожная,остановка «Железнодорожный вокзал» (фото № 2)- маршрутное такси № 2,6,8,10,16
- до остановки №3 ул.Ленина (фото № 3)-маршрутное такси №1
- до остановки № 4 ул.Медицинская,остановка«Детская поликлиника»(маршрутное такси №2,6,8,10,16

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта- 200-300 м

4.2.2 время движения (пешком)- 5-10 мин

4.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- присутствуют выделенные от проезжей части пешеходные пути

4.2.4 перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)- переход через проезжую часть улицы Железнодорожной осуществляется через регулируемый пешеходный переход

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (более 1,5 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

4.3. Вариант организация доступности ОСИ – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ Б |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

ОСИ признан ДУ (доступность условная - с помощью сотрудников или на дому дистанционно) для инвалидов всех категорий , Б- для инвалидов категории К,О,С.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается в реконструкции пешеходной зоны к объекту |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Директор ГБПОУ «ЧХТТ» Е.В.Первухина (84639) 2-18-21, 2-28-73

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

_____ Е.В. Первухина

«___» апреля 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ГБПОУ «ЧХТТ»**

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование (вид) объекта:** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский химико-технологический техникум»(ГБПОУ «ЧХТТ»)

1.2. **Адрес объекта:** Российская Федерация, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 47

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6151,7 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8681 кв.м

1.4. **Год постройки здания:** 1929, последнего капитального ремонта 2022-2023

1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего 2023 - 2025 г.

1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский химико-технологический техникум»

1.7. **Юридический адрес организации (учреждения):** Российская Федерация, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 47

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- до остановки № 1 ул. Железнодорожная, остановка «Общежитие»(фото № 1)-маршрутное такси №17
- до остановки № 2 ул. Железнодорожная, остановка «Железнодорожный вокзал» (фото № 2)-маршрутное такси № 2,6,8,10,16
- до остановки №3 ул. Ленина (фото № 3)-маршрутное такси №1
- до остановки № 4 ул. Медицинская, остановка «Детская поликлиника»(маршрутное такси №2,6,8,10,16

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта- 200-300 м

3.2.2 время движения (пешком)- 5 -10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- присутствуют выделенные от проезжей части пешеходные пути

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)- переход через проезжую часть улицы Железнодорожной осуществляется через регулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (более 1,5 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ Б |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ Б |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ Б |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ Б |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ Б |

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(С,Г,У) ВНД(К,О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(К,О,У) ВНД (С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(С,Г,У) ВНД(К,О,) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(К,О,У,С,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан ДУ(доступность условная-с помощью сотрудников или на дому дистанционно)всех групп,Б-для инвалидов категории К,О,С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нуждается в реконструкции пешеходной зоны к объекту |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ - по мере выделения денежных средств в 2023-2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.согласование работ с надзорными органами(в сфере проектирования, строительства,архитектуры,охраны памятников,другое указать)-в сфере проектирования и строительства

4.4.3.техническая экспертиза;разработка проектно-сметной документации- составлена смета на обустройство пандуса на центральное крыльцо здания

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6.другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 16 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Руководитель

рабочей группы

Директор ГБПОУ «ЧХТТ» Первухина Е.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

по ВР Вислогузова Ю.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по АХР Слесаренко Е.Ю. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Преподаватель

Самарина К.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

ГБПОУ «ЧХТТ»

в г.о. Чапаевск

Российская Федерация, 446100, Самарская область, ул. Железнодорожная, 47

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|-------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | | 4 | Не выявлено | | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | | 5 | Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, нет места отдыха на территории | К,С,Г, О | Нуждается в реконструкции путей движения на территории | установить |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть | | | | К,О | | установлен |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | отсутствует | К, О | Нуждается в обустройстве Направить запрос в заинтересованное ведомство для определения места парковки | Индив. реш. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, нет места отдыха на территории | все | | установить |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | | 4,5 | Текущий ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ОСИ признан ДЧ-В.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****ГБПОУ «ЧХТТ»****в г.о. Чапаевск****Российская Федерация, 446100, Самарская область, ул. Железнодорожная, 47**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Нет | | | | | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | | | | К,О | | Установлен |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | | 6 | Не выявлено | К,С,О, | | Установлены |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | | 7 | Не выявлено | | | |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 1 | 8 | Не выявлено | К | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-В | | | Капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ОСИ признан ДЧ-В.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****ГБПОУ «ЧХТТ» в г.о. Чапаевск****Российская Федерация, 446100, Самарская область, ул. Железнодорожная, 47**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | 9 | Отсутствуют разворотные площадки, речевые информаторы и маяки, текстовые табло, отсутствуют места отдыха | К, О, С, Г | | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | 10 | Не выявлено | С, О | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | | | | К, О | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | | | | | | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.5 | Дверь | Есть | | 11 | Порог более 0,014 м (0,03 м) | К, О | Переоборудовать порог | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | | 12 | Нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта | | | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | отсутствуют разворотные площадки, речевые информаторы и маяки, текстовые табло, отсутствуют места отдыха | | | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(С,Г) ВНД(К,О) | | | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ОСИ признан ДЧ-И(С,Г,У),ВНД(К,О).

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

ГБПОУ «ЧХТТ»

в г.о. Чапаевск

Российская Федерация, 446100, Самарская область, ул. Железнодорожная, 47

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | | 13 | Не выделено в помещении 5% социально оборудованных мест с возможностью усиления звука, организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих. Дублирование основной информации рельефно-точечным методом. | Г,С | Требуется установить | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Не выделено в помещении 5% социально оборудованных мест с возможностью усиления звука, организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных | Г,С | | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | направляющих. Дублирование основной информации рельефно-точечным. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона обслуживания инвалида | ДЧ-И(К,О,У) ВНД(С,Г) | | 13 | Текущий ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ОСИ признан ДЧ-И(К,О,У),ВНД(С,Г).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

ГБПОУ «ЧХТТ»

в г.о. Чапаевск

Российская Федерация, 446100, Самарская область, ул. Железнодорожная, 47

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|--|------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет | | | Нет специализированного кабинета | С,Г | Обустройство специализированного кабинета | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| место приложения труда | ВНД | | | Текущий ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ОСИ признан временно не доступным для инвалидов и других МГН на объекте, ДУ-дистанционно.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

ГБПОУ «ЧХТТ»

в г.о. Чапаевск

Российская Федерация, 446100, Самарская область, ул. Железнодорожная, 47

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГБПОУ «ЧХТТ»

в г.о. Чапаевск

Российская Федерация, 446100, Самарская область, ул. Железнодорожная, 47

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната (для инвалидов) | Есть | | 14 | Отсутствуют опорные поручни, зона для кресла-коляски, крючки для костылей, водопроводный кран с рычажной рукояткой, водопроводные краны с автоматическими и сенсорными кранами, писуары. Отсутствует система тревожной сигнализации. | К,О | | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть | | 15 | Не выявлено | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Отсутствуют опорные поручни, зона для кресла-коляски, крючки для костылей, водопроводный кран с рычажной рукояткой, водопроводные краны с автоматическими и сенсорными кранами, писуары. Отсутствует система тревожной сигнализации | | | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-------|--|
| санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(С,Г,) ВНД(К,О,У) | | 14,15 | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-------|--|

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ОСИ признан ВНД(К,О,У),ДЧ-И (С,Г).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ГБПОУ «ЧХТТ»
в г.о. Чапаевск

Российская Федерация, 446100, Самарская область, ул. Железнодорожная, 47
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть частично | | | | К,О,С, Г | установить | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | Отсутствуют речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа. | К,О,С, Г,У | установить | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | К,О,С, Г | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Системы средств информации не комплексные, отсутствуют акустические и тактильные средства | К,О,С, Г,У | Обеспечить комплексными средствами информации | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации на объекте | ДЧ-И(К,О,У,С,Г) | | | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ОСИ признан ДЧ-И для всех групп инвалидов.